

# CVP

接触式レーザー前立腺蒸散術

CVP とはどんな手術？

STEP  
1



**肥大した前立腺を確認**  
前立腺肥大症は尿道を圧迫し、スムーズな排尿ができなくなります。

STEP  
2



**肥大した前立腺組織をレーザーで照射**

膀胱内視鏡とカテーテルを挿入し、直接組織にレーザーを当て、組織を気化（蒸散）させていきます。他の手術に比べ、内視鏡の太さが細く、体への負担が少ないです。

STEP  
3



**正常な大きさになったことを確認**

尿道への圧迫がなくなり、スムーズな排尿が可能になります。このCVPのレーザーは波長特性により、出血が少なく、低侵襲な手術です。



CVP のメリット

術中の出血  
&  
体への負担 **少**

手術時間  
&  
入院期間 **短**

## 前立腺肥大症 レーザー治療

最新の低侵襲治療

このレーザー治療は保険適用の手術です。  
排尿トラブルがあれば、「泌尿器科」へ



Contact laser  
Vaporization of the  
Prostate